

I486-01

## Formation complémentaire Chargement - Déchargement - Arrimage des PEMP

### CONTENU

#### **OBJECTIFS**

Charger et décharger une PEMP de type 3 sur un engin de transport.

Réaliser l'arrimage de la PEMP.

#### **PUBLIC CONCERNÉS ET PRÉ-REQUIS**

Formateur et/ou testeur titulaire du CACES® R386 3B à jour, autorisée par l'employeur, et ayant une aptitude médicale préalablement reconnue par le médecin du travail.

#### **MOYENS PEDAGOGIQUES, TECHNIQUES ET D'ENCADREMENT**

Formation pratique avec manipulations des engins.

10 personnes maximum par formateur.

#### **MODALITÉS D'ÉVALUATION DES ACQUIS ET DOCUMENTS DÉLIVRÉS**

Contrôle des connaissances pratiques à l'aide d'une grille de test.

Délivrance d'une Attestation d'assiduité.

En cas de réussite, délivrance d'une Attestation d'évaluation.

#### **DUREE**

1 jour soit 7 heures

#### **GENERALITES**

- Le code du travail
- La recommandation R486
- La notice du constructeur

#### **LES EPREUVES PRATIQUES**

- Vérifier l'adéquation de la PEMP / porte-engins à l'opération envisagée
- Apprécier si le positionnement du porte-engin permet la montée / descente de la EPMP en sécurité
- Positionner la PEMP dans l'axe de l'engin de transport et effectuer la manœuvre
- Après le chargement, mettre la PEMP en configuration de transport et identifier ses points d'arrimage