



Accéder et circuler à proximité d'une zone à risque d'explosion - ATEX niveau 0



Durée
3.5 heures
0.5 jour



Prérequis
Aucun



Public concerné
Personnel amené à pénétrer dans des zones à risques d'explosion (sans fonction d'installation ou de maintenance des matériels destinés aux ATEX)



Effectif maximum
10 personnes



Qualification Intervenant (e)(s)
Spécialiste en prévention réalisant des missions d'inspection, d'audit, d'assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné



Moyens pédagogiques

- Retour d'expérience
- Présentation multimédia



Modalités d'évaluations
Autoévaluation par le stagiaire concernant l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis :

- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

Objectifs

- Prendre conscience des risques liés aux atmosphères explosives (ATEX)
- Connaître les règles de sécurité minimales à respecter pour pénétrer en zone à risques ATEX
- Justifier d'une formation permettant d'être autorisé à entrer dans un local à risques ATEX

Programme

- Retour d'expérience
- Etat des lieux réglementaire
- Prévenir la formation d'atmosphère explosible
- Prévenir les sources d'inflammation
- Protection contre les effets de l'explosion
- Mesures organisationnelles pour un travail en sécurité dans les zones à risque d'explosion

Le + DEKRA

- La dématérialisation de la formation,
- Des formateurs, des experts techniques et un réseau de partenaires en France,
- Une méthodologie éprouvée,
- Une pédagogie innovante,
- Un espace client,
- Une démarche RSE avec la fourniture de 90% de nos livrets sous format digital.

Flashez ce QRCode
pour accéder à notre
site internet



Modalités d'accessibilité

DEKRA est mobilisé au travers de sa mission Handicap et mettra tout en œuvre pour la pleine réussite de ses formations



Accéder et circuler à proximité d'une zone à risque d'explosion - ATEX niveau 0